






岩手県葛巻町 吉ヶ沢小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課



岩手県葛巻町 小屋瀬小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)



【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課



--- : 通学路
 --- : 危険箇所


岩手県葛巻町 葛巻小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課



岩手県葛巻町 葛巻小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課



至 久慈市

至 岩手町

至 岩泉町

至 久慈市

至 岩手町

国道281号

町道町裏線

町道町裏線

葛巻小学校

文

至 岩手町

歩道がなく大型車両間の擦れ
違い困難で歩行者が危険！

流雪溝縁の破損箇所が点在し
自転車等走行が危険
要危険箇所は実施済

歩道がなく大型車両間の擦れ
違い困難で歩行者が危険！


交差部の反射鏡の
角度が悪く危険！
修繕実施中

側溝縁が破損しており危険！
交通量が多く狭隘であり危険！
歩行区間を区画線実施済


--- : 通学路
- - - : 危険箇所

岩手県葛巻町 江刈小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

様式1




【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課



岩手県葛巻町 江刈小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)




【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課




岩手県葛巻町 五日市小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

様式1



【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課



岩手県葛巻町 五日市小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

様式1

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、岩手警察署、葛巻町建設水道課

